NEDRE MÖLLENBERGGT.

Nr.	Klasse
2 b	C
4	C
6	C
7	C
9	C
15	-
16	C
27 a	-
29 a	C
31 a (revet)	-
31 b (revet)	-
33	C
35 a	C
35 b	C
37 a	C
37 b	C
38 a og b	C
39 a	C
39 b	C
40 a og b	C
41 a	C
41 b	C
42 a og b	C
43	C
44 a og b	C
45	C
46 a og b	C
48	C
51	C
53	-
54	C
55	C
56	C
57	C
58	C
59	C
60	C
61	C

NEDRE MÖLLENBERGGT. (forts.)

Nr.	Klasse
62	C
63	C
64	C
65	C
66	C
67	-
68	C
69	C
70	C
71	C
72	C
73	-
74	C
75	C
76 a	C
76 b	-
77	C
78	-
79	-
80	C
82	-
84 - 86	C
85	C
88	C
90	C

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N.Møllenberg gt. nr. 2 B
Betegnelse

Eier 1970 Trygve Aalberg (B)
Takst kr. 80 000 Areal tomt 1976 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 1

Grunnmur Pusset stein, bra
Vegger Tømmer. Stående panel.
Tak Saltak. Tegl.

Kjeller Delvis

Eksteriør T-post vinduer, samt 3-fags vindu med flat profilert omramming. Fortanning under over-bord.

Interiør Modernisert.

Gårdsplass, Uthus Hage. Velstelt. En etasje pulttak. Dårlig.

Ombygging 1884. Forandring.
1963. Riving av fløy mot øst, oppføring av ny.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C.

Dato 10.5.1975.
Sign J.T.

II.

Gate	N.Møllenberg gate nr. 2B
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

137.4

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberg gate nr. 4
Betegnelse:

Eier 1970: Olga og Arvid Jensen,
Takst kr.: 20 000 Areal tomt 277 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Stående panel.
Tak: Saltak. Skifer.

Kjeller: Delvis.

Eksteriør: Modernisert med trefags-vinduer og hele vinduer.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus: Hage.

Ombygging:
1877 29.9. Se protokoll.
1956 Forandring.
1960 Utvidelse av port.
1964 Tilbygg på gårdsplass.

Tegninger, oppmålinger:

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: -
Arkitekturvurdering: -
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 10.5.1975.
Sign: J.T.

II.

Gate N. Møllenberg gate nr. 4

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

137.4

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N.Møllenberg gate nr. 6
Betegnelse:

Eier 1970: Vicktor Sivertsen m.fl.
Takst kr. 15 000 Areal tomt 265 m² bygninger m²
Bruk: Bolig.

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel. — Kjeller: Delvis.
Vegger: Tømmer stående panel.
Tak: Saltak. Tegl.

Eksteriør: Tofags vinduer m. hele ruter og flat omramming.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus: Hage, heller, gress.
To etg, pulttak. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging: Ingen opplysninger i (BA)

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 10.5.75
Sign: J.T.

II.

Gate	N.Møllenberg gt. nr. 6
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

137.3

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberg gate nr. 7
Betegnelse:

Eier 1970: Jakobsen, Arnold B.
Takst kr. 40 000 Areal tomt 350 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Skifer. To kobbhus mot gate.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Jevnt fordelte tofagsvinduer m. to ruter i faget. Flat prof. omramming m. overbord på konsoller.

Interiør

Gårdsplass, Heller. Ustelt.
Uthus: Ingen. Revet.

Ombygging:
1886. Byggeanmeldelse.
1938. 3 kobbhus oppført.
1946. 2 w.c. i 1.etasje innredet.
1957 Baderom i 1. et.
1967 Uthus revet

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 10.5.75
Sign J.T.

II.

Gate	N.Møllenberg gate nr. 7
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Nedre Møllenberg nr. 9
Betegnelse

Eier 1970: Schistad, Sigurd
Takst kr. 52 000 Areal tomt 368 m². bygninger m²
Bruk: Bolig.

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset mur. Avskallet.
Vegger: Tømmer, Liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Skifer.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: 1800-preg m. horisontalbånd m. utskåret bredt felt i etasje-skiller samt stående brystningspanel under, hor.bånd i 1.etasje. T-postvinduer m. flat prof.omr. overbord på utskårne konsoller.
Interiør

Gårdsplass, Grus.Heller. Trang.
Uthus: Bakhus i to etg. + full kjeller. Bebodd.

Ombygging:
1896 Byggeanmeldelse.
1929 To nye kobbhus.
1955. Innredning bad/w.c. i 2.etasje.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: B-C
Antikvarisk tilstand: -
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 10.5.75
Sign: J.T.

II.

Gate	N. Møllenberg gt.	nr. 9

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

137,12

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberg gate nr. 15
Betegnelse

Eier 1970: A/L Trøndermeieriet
Takst kr. 60 000 Areal tomt 216 m². bygninger m²
Bruk: Bolig. Forretning i kjeller.

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset mur. Avskallet.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Skifer.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: 1880-preg. Prof.hor.bånd under vinduer i 1. og 2.etasje. Brystningspanel i 1.etasje. T-post-vinduer m.flat omramming og overbord på konsoller. To fløyet ing.dør m. overvindu. Jernrekkverk.
Interiør

Gårdsplass: Sementert. Trang men ordentlig.
Uthus: Bakhus i tre etg. Valmtak. Bebodd.Utstyrt som forhus.

Ombygging:
1880 Byggeanmeldelse.
1896 Bygn. forlenget.
1900 Kjeller utgravd under bakbygn.
1903 Forandring.
1912 Forandring i kjeller.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 10.5.75
Sign J.T.

II.

Gate	N. Møllenberg gate	nr. 15

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberg gate nr. 16
Betegnelse

Eier 1970: Hestnes. K, Gården, R.
Takst kr.: 72 000 Areal tomt 389 m² bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Sprukket.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Tegl.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Symetrisk fasade m. prof.hor.bånd i etasjeskiller. Kraftig profilerte hjørnekasser. T-postvinduer m. flat profilert omramming og overbord på konsoller.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Vinkelhus i to etg. Bebodd, samt. Ubebodd uthus i to etg.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A-B
Prioritering	C

Dato: 10.5.75
Sign: J.T.

II.

Gate	N. Møllenberg gate nr. 16

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

137,10

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberg gate nr. 27A
Betegnelse

Eier 1970: Trondheim kommune
Takst kr. 7 000 Areal tomt 237 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ___ KJENT tidligst ___ senest ___ omkring ___ ANTATT
Siste brann
Tidligere branner

Byggherre
Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål
Etasjer 1

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Stående panel.
Tak: Saltak. Tegl.

Kjeller: Delvis.

Eksteriør: To fags vinduer m. hele ruter. Flat profilert omramming m. fortanninger under overbord.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Heller. Gras. Ustelt. En etg. pulttak. Dårlig.

Ombygging: Ingen opplysninger i BA

Tegninger, oppmålinger

N.M. 27A

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	C
Prioritering	-

Dato: 10.5.75
Sign: J.T.

11.

Gate	N. Møllenberg gate	nr.	27A
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

134.6 utsnitt

1.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Møllenberggt nr. 29 a

Betegnelse

Eier 1970 Dahl Johan

Takst kr. 20 000 Areal tomt 183 m² bygninger m²

Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)

Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk

Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel

Vegger Tømmer, stående panel

Tak Saltak, tegl

Kjeller Under hele huset

Eksteriør Trefagsvinduer i T-post form. Flat omramming m. overbord på konsoller. Synlig laftekasse og hor. bånd under vinduer i 1. et.

Interiør

Gårdsplass, Heller, gras

Uthus En et. pulttak, ubebodd, bra.

Ombygging

1909 Forandring og tilbygg
1924 Forandring
1926 Tilbygg og flytting
1927 Oppf. av murt fløybygn. i to et.
1934 Uthuset utvidet

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand B-C
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 10.5.1975
Sign J.T.

II.

Gate Nedre Møllenbergt. nr. 29 a

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

134,6 Utsnitt

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Nedre Möllenberggate nr. 31 a
Eier 1970	Signe og Kathrine Wisth
Takst kr.	20 000 Areal tomt 440 m². bygninger 155 m²
Bruk	bolig
Oppført (kjent)	tidligst 1864 senest 1868 omkring (antatt)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Baker Anton Dahl (iflg. Byes opptegnelser) — Oppr. bruk bolig
Plantype	
Hovedmål	1050 x 480 (hovedflöyen) — Etasjer 2
Grunnmur	gråsteinsmur, i god stand
Vegger	tömmer, panelt
Sal-Tak	tegl krumstein rennekasse
Kjeller	utgravd bare under stua (vestre flöy). Utvendig nedgang.
Eksteriør	Stående panel, delvis novkasser, profilert list under 1. etg. vinduer. 2-fags vinduer (opprinnelig 6-felts). Farve: oker, hvite vindusrammer. Gesimskonsoller.
Interiør	Spor etter åpent ildsted (grue)på kjökken 1. etg.
Gårdsplass, Uthus	Innelukket m. port, hellelagt. Åpent skur (vognskjul) med gj.gang til kjökkenhage
Ombygging	14.11.1903: Åpent vognskur anmeldt. Nektet, men tilsynelatende oppfört etter planene. Sak 560/63: Söknad om forandr. av uthus til bolig. 16.12.1970: Oljebrenner inst. hos Johan Wisth
Tegninger, oppmålinger	1903: tegn. nytt skur, sit.plan 1:500, plan og snitt 1:100, sign. ing. Hassel. Mars 1973: oppmålt, Ö.M.

Grunnen innkjöpt 1864.
18.6.1879: Skipper Carl J. Waade sökte om oppf. av uthus; godkj. med forbeh. om ny gate iflg. reguleringsplan.
1901: Carl Wisth kjöpte eiendommen av glassmester Juberg.
1907: Grunnen innkjöpt av kommunen i reguleringsöyemed (påtenkt utvidelse av Bakkegata).
Fram til krigen ble uthuset brukt som stall.

Ønskelige forandringer	Bad, WC
Omgivelser	Store deler av kvartalet er revet.
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	1.5.1973.
Sign	Öistein Mangset

II.

Gate Nedre Möllenberg	nr. 31 a
Eldre bilder	Foto Prospektkort "Bakkegaden. Trondhjem." 191o. Vidensk.-selsk. Foto i Mindebok for Trondh. Foto fra Storsteinen, "Bye's samlinger"
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	Ingen reguleringsplan foreligger.
Fremtidige planer	

Film ?

Gate: Nedre Möllenberggate Matr.nr.: 31 a

Nåværende bruk
Kjeller: boder (mat) Sidebygn.: bolig 1 pers.
1. etg.: bolig 2 pers. Bakbygn.: boder
2. etg.: " 2 " Uthus:
kvist: -- tilsammen 5 pers.

Oppvarming (hovedoppvarming): ved / olje

Vannklosett, antall: o Annet avtrede, antall:
Bad/dusj: O
Vaskerom:

Boder:


Privatbiler, antall: O
Parkeringsforhold: -


Vinduer: doble/enkle : 1. etg. doble, 2. etg. og hybel enkle.
Utetthet, råte: nei

Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer

Revet

April 73 Sign.: Ø.M.





NEDRE MØLLENBERGGATE 31 A

OPPMÅLT MARS/APR. 1973. Ø.M.

MÅL: 1:100

.I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Nedre Möllenberggate nr. 31 b
Betegnelse

Eier 1970 Asbjörg Bye m.fl.
Takst kr. 22 000 Areal tomt 482 m². bygninger 106 m²
Bruk bolig

Oppført 1872 (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre C.J. Bye Oppr. bruk BOLIG
Arkitekt

Plantype
Hovedmål 87o x 62o Etasjer 2

Grunnmur
Vegger
Tak

Kjeller

Eksteriør

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
2.3.1887: Söknad fra Carl J. Bye om "forhöyelse" av huset
1972: Revet. (Se uttalelse av 19.7.72 fra Kontoret for registrering av eldre bebyggelse.)

Tegninger, oppmålinger
foreliggger ikke.

1907: Grunnen innkjöpt av kommunen i reguleringsöyemed (påtenkt utvidelse av Bakkegata).

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato 1.5.1973.
Sign Öistein Mangset

II.

Gate Nedre Möllenberggate	nr. 31 b
Eldre bilder	Foto "Mindebok for Trondhjem". Fotografi fra Storsteinen, tidsskr.utklipp fra "Bye's samlinger"

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Siste beboer Bye gjorde mange historiske opptegnelser, bl.a. finnes en del notater om forholdene på Möllenberg i gamle dager.

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

138.9

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

Gate Nedre Möllenberggate nr. 33
Betegnelse

Eier 1970 A. Jakobsen, L. Carlsen (Nå: Stein Jakobsen)
Takst kr. 55 000 Areal tomt 631 m² bygninger 149 m²
Bruk bolig. kjeller delvis butikklokale.

Oppført ______ KJENT tidligst 1872 (godkj.) senest ______ omkring ______ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Skipper Rasmus Ystad Oppr. bruk bolig
Arkitekt (satte opp huset selv)

Plantype

Hovedmål 114o x 72o Etasjer 2 ½

Grunnmur i god stand, ny under sidebygget
Vegger Hovedflöy: panelt tömmer.
Sal- Sideflöyer bindingsverk?
Tak Skifer/sementstein

Kjeller

Eksteriør Stående panel, lite ornamenter.
Ett-felts vippevinduer.
Farve: elfenben, oker vindusrammer. Kjellermur skarp röd med grönne v.rammer.
Interiør

Gårdsplass, Innelukket av bygn. på 3 kanter.
Uthus

Ombygging 25.7.1928: Sökn. om ombygging/ny utgraving av kjeller til butikklokale, godkj.
4.6.1947: Mindre endring i 1. etg.
27.5.1963: Sökn. om utskifting av vinduer i 1. og 2. etg. (fasadeendring) godkj.
1966/67: 2 petr.brennere installert.
7.8.1968: Restaurering og endring av östre flöy, tillegges leilighetene.
2o.8.1969: Install. WC i 2. etg.

Tegninger, oppmålinger 28.6.1928: Plan, snitt, fasader 1:1oo, sit.plan m. 1:25o, sign. Th. Berg
Udat., behandlet 1969: Plan 1. og 2. etg. 1:1oo (2 alt.)
Juni 1968: Plan 1. og 2. etg, fasader SÖ og NÖ, 1:1oo, sign.JE.

Fru Jakobsen mener huset er flyttet fra Inderöya, hvor det tidligere skal ha stått som våningshus.

Ønskelige forandringer

Omgivelser Store deler av kvartalet er revet.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 2.5.73.
Sign Öistein Mangset

II.

Gate	Nedre Möllenberggate	nr. 33

Eldre bilder	Foto Fotografi i "Mindebok for Trondhjem". Fotogr. fra Storsteinen, tidsskrift-utklipp fra "Bye's samlinger".

Litteratur

Kilder
Inger Jakobsen

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?
Ingen reguleringsplan foreligger.

Fremtidige planer

Film?

Gate: Nedre Möllenberggate   Matr.nr.: 33

Nåværende bruk
Kjeller: inntil nylig: butikk
1. etg.: bolig (1 leil.)
2. etg.: " "
kvist: " (hybel)

Sidebygn.: boder
Bakbygn.: garasje
Uthus:

Oppvarming (hovedoppvarming): olje

Vannklosett, antall: 3
Bad/xxxxx: 2
Vaskerom: i kjeller

Annet avtrede, antall: -


Boder:

Privatbiler, antall: 1
Parkeringsforhold: garasje

Vinduer: doble/xxxxxx koblede
Utetthet, råte: nei

Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer

april 1973   Sign.: Ö.M.



1969.

2. etasje.

BOD
BOD
GANG
KJØKKEN
HYBEL
KJØKKEN
SOVEROM
ENTRÉ
W/C
STUE
STUE
GARASJE
GANG
HYBEL
N
120

1. etasje

TRACET APR. 1973

NEDRE MØLLENB.GT 33 M: 1:100 · KOMM. ARKIV 1969.

Chris

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Nedre Möllenberggate nr. 35 A
Betegnelse

Eier 1970 Johan Lund Hauan
Takst kr. 50 000 Areal tomt 242 m² bygninger 136 m²
Bruk bolig, verksted/butikk.

Oppført 1873-74 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Arbeidsmann Peter Hansen Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 1560 x 780 Etasjer 2 + loft

Grunnmur gråsteinsmur, i god stand
Vegger tömmer, panelt
Tak skifer/tegl
delvis rennekasse
valmet mot SV

Kjeller stöpt golv

Eksteriør Liggende panel. 2 båndgesimser (list m. ornamenter). Vinduer: 2-fags m. overvindu, ornamenter i omramming. Farve: gråbeige, grönne vindusrammer. Kraftige konsoller under gesims og i vindusomramminger.
Interiør
Gårdsplass, Innelukket m. plank og port.
Uthus

Ombygging 27.1.1899: Tilbygg i 2 etg. mot Festn.gata: kjökken, værelse, butikklokale, melkebod samt husholdningskjeller.
23.7.54: Ombygging av trapp v. tilbygg ca 7 m² i 2 etg., innredn. av 2 WC i 1. etg. og bad/WC i 2. etg.

Tegninger, oppmålinger Ca. 1899: Planer, snitt, fasader for ombygging, m. 1:100, usign.
23.7.54: Planer, snitt, 1:100, sign. Jens Aasen MNAL

Eldste delen skal ha stått i Stjördalen.
Peter Hansen måtte selge huset uferdig til A. Wærness (nåv. eiers bestefar) 5.5.1874.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Homogent og opprinnelig.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C


Dato 2.5.1973.
Sign Öistein Mangset

II.

Gate Nedre Möllenberggate	nr. 35 a
Eldre bilder	Foto 19o2. Eier: J. Hauan Fotografi i "Mindebok for Trh".
Litteratur	
Kilder Johan L. Hauan	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring? Ingen reguleringsplan foreligger	
Fremtidige planer	

Film?









Gate: Nedre Möllenberggate Matr.nr.: 35 a

Nåværende bruk
Kjeller: matkjeller/störhus
1. etg.: 1 leil.
2. etg.: "
kvist: boder

Sidebygn.: vedbod etc.
Bakbygn.:
Uthus:

Oppvarming (hovedoppvarming): fast brensel

Vannklosett, antall: 3
Annet avtrede, antall: -
Bad/dusj: 1
Vaskerom: i kjeller

Boder:


Privatbiler, antall: 1
Parkeringsforhold: garasje på tomt

Vinduer: doble/enkle delvis doble vinduer
Utetthet, råte iflg. eieren löpende vedlikehold

Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer


1. etg. rommer også korsettfabrikk/utsalg (mot Festningsgata)

april 1973 Sign.: Ö.M.



2. etg.





1. etg.

TRACET APR.-73.

N. HØLLENB. 35 A.
M. 1:100.
KOMM. ARKIV. 24.7.1954.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Betegnelse: Nedre Möllenberggate nr. 35 b

Eier 1970: Asbjörn Aasaröd
Takst kr.: 42 000 Areal tomt 325 m². bygninger 80 m²
Bruk: bolig

Oppført (kjent): 1874 tidligst ______ senest ______ omkring ______ (antatt)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre Arkitekt: Handelsmann Niels Stubban (iflg. Thanem) — Oppr. bruk: bolig

Plantype

Hovedmål: 1298 x 512 — Etasjer: 2 + loft

Grunnmur: gråstein/teglmur
Vegger: laftet plank
Sal-Tak: skifertekking

Kjeller: bare under indre del av huset. Stöpt golv. Utvendig nedgang.

Eksteriør Interiør: Stående panel. Vinduer av forskjellig type, dels 2-fags, dels 1-fags. Farve: röd, hvite vindusrammer og nedre vindski.

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt. Vannpost. Stakitt. Garasjeskur.

Ombygging: 1951: Nytt trappehus og uthustilbygg.
1952: 1 WC i 1. etg.
1957: Mont. 1 petr.brenner
1959: 1 WC i 2. etg.
1964: Påbygging sideflöy
1967: Mont. 1 petr.brenner, innredn. av dusjrom i 1. etg.
197o: Garasjeskur

Tegninger, oppmålinger: 6.4.1938, tegn. trappehus 1:5o, sign. M. Hansen.
18.7.51, oppriss sidebygg 1:5o, sit.plan 1:1ooo, sign. B.J.
2.4.52, plan dusj/bad 1:5o.
24.4.59, plan dusjrom 1:5o, sign. O.Aa.
19.1o.64, tegn. sidebygg 1:1oo, s. O.Aa.
1o.4.67, plan 1. etg. 1:1oo, sign. A. Aasaröd.

Iflg. Thanem ble huset målt opp av studenter for ca. 25 år siden.

Ønskelige forandringer: Overdekning ved inngangsparti

Omgivelser: Homogent og opprinnelig

Vedlikeholdstilstand: A
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 2.5.1973.
Sign: Öistein Mangset

II.

Gate Nedre Möllenberggate	**nr.** 35 b
Eldre bilder	**Foto** "Mindebok for Trondhjem"

Litteratur

Kilder Asbj. Aasaröd
Tidligere eiere Thanem (bor i 2. etg.)

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring? foreligger ikke.

Fremtidige planer





Film?

Gate: Nedre Möllenberggate Matr.nr.: 35 b

Nåværende bruk
Kjeller: matkjeller
1. etg.: bolig 4 pers.
2. etg.: " 2 "
kvist: boder + vaskerom (?)

Sidebygn.: bolig / boder
Bakbygn.:
Uthus:
tilsammen: 6 pers.

Oppvarming (hovedoppvarming): fast brensel + elektrisk

Vannklosett, antall: 2 Annet avtrede, antall: -
~~Bad~~/dusj: 1
Vaskerom:

Boder:

Privatbiler, antall: 1
Parkeringsforhold: garasjeskur

Vinduer: doble/~~enkle~~
Utetthet, råte: nei

Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer

Nåværende eier bor i 1. etasje og disponerer også boligrom i 2. etasje (östlige og nordlige del). Tidligere eiere disponerer resten av 2. etasje.

april 1973 Sign.: Ö.M.

362 305 361

723

250

512

SOV

STUE

SOV.


SOV

KJØK.

LOFTS-STIGE

2. ETG.

1298



NEDRE MØLLENBERGGATE 35 B

KILDE: TRH. KOMM. ARKIV, SUPPLERT VED OPPMÅLING OG BEFARING MARS 1973. Ø.M.

MÅL: 1:100

I.

Gate Nedre Möllenberggate nr. 37 a
Betegnelse

Eier 1970 Arne Tellefsen (nå Olaf T. Ranum)
Takst kr. 42 000 Areal tomt 228 m² bygninger 121 m²
Bruk bolig

Oppført 1875 (KJENT) tidligst 1875 senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Handelsmann A. Solem Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 1330 x 640 Etasjer 2 ½

Grunnmur gråstein, delvis betong?
Vegger tömmer, panelt
Tak Saltak. Skifer.

Kjeller stöpt golv
1 utv. nedgang, 1 innv.

Eksteriør Stående panel. Horisontal profilert list under 1.etg vinduer. 6-felts vinduer. Farve: hvit, röde vindusrammer

Interiør

Gårdsplass, Uthus Plank, port mot gata.

Ombygging
1919: Utgraving av kjeller
1970: Mont. 1 stk. oljebrenner

Tegninger, oppmålinger
1918-19, plan, snitt kjeller 1:100, sign. ark. Borg.
1973, plan 1. og 2. etg.
oppmålt, Ö.M.

Opprinnelig anmeldt med valmtak på alle 4 sider, huset plassert i tomtens nord-östre hjörne (!)
Et synlig skille i bygn.konstr. på tvers av husets l.retn. tyder på utbygging i to etapper. Kart fra 1883 viser huset plassert og utbygd som i dag.

Ønskelige forandringer
Bad, WC

Omgivelser
Homogent og opprinnelig

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand A
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 2.5.1973.
Sign Öistein Mangset

II.

Gate Nedre Möllenberggate	nr. 37 a
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder fru Ydsti, 84 år (har bodd her siden 1934)	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring? foreliggar ikke.	
Fremtidige planer	

Film?

Gate: Nedre Möllenberggate Matr.nr.: 37 A

Nåværende bruk
Kjeller: boder
1. etg.: 1 leil. 4 pers.
2. etg.: 2 " 4 "
kvist: hybelleil. + boder, 1 pers. tils. 9 personer
Sidebygn.:
Bakbygn.:
Uthus:

Oppvarming (hovedoppvarming): olje + fast brensel

Vannklosett, antall: 1 i kjeller
Annet avtrede, antall: (i ustand).
Bad/dusj: nei
Vaskerom: störhus i kjeller (i bruk)

Boder:


Privatbiler, antall: 1
Parkeringsforhold: parkerer på gata

Vinduer: ~~doble~~/enkle, delvis doble i 1. etg.
Utetthet, ~~råte~~ Beslag rustet bort


Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer

Mye rust i vannet.
Lekkasje fra loftet.

april 1973 Sign.: Ö.M.



1330



NEDRE MØLLENBERGGATE 37 A
OPPMÅLT APR. 1973. Ø.M.

MÅL: 1:100

I.

Gate Nedre Möllenberggate nr. 37 b
Betegnelse

Eier 1970 Thoralf Linge m.fl. (Nå: Engen)
Takst kr. 15 000 Areal tomt 284 m² bygninger 90 m²
Bruk bolig

Oppført 1876 (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Johan Leistad Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 1185 x 625 Etasjer 2 (½)

Grunnmur gråsteinmur, noe oppsmuldret
Vegger tömmer, panelt
Tak Saltak, tegl.

Kjeller med stöpt golv
Utv. nedgang.

Eksteriør
Stående panel. 6-felts vinduer.
Farve: Oker, vindusrammer lys grönn.

Interiør

Gårdsplass, Uthus åpen

Ombygging
1882: sökn. om innredn. av 2 boligrom i tidl. uthusflöy, godkj. betinget av utfylling av bind.verk med 3"x9" plank. Ombyggingen ikke utfört.

Tegninger, oppmålinger
Oppmålt mars 1973 plan 1. og 2. etg. Ö.M.

Ønskelige forandringer
Inst. WC og bad

Omgivelser
Homogent, opprinnelig

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 3.5.1973.
Sign Öistein Mangset

II.

Gate Nedre Möllenberggate	nr. 37 b
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring? foreligger ikke.

Fremtidige planer
Eieren har planer om å installere WC/bad oppe og nede.

Film?

Gate: Nedre Möllenberggate — Matr.nr.: 37 b

Nåværende bruk
Kjeller: matbod, störhus
1. etg.: 1 leil., 2 pers.
2. etg.: 1 leil., 2 pers.
kvist: 1 hybel, 1 pers.

Sidebygn.: vedbod, utedo
Bakbygn.:
Uthus:

tils. 5 personer

Oppvarming (hovedoppvarming): olje

Vannklosett, antall: 0
Bad/dusj: nei
Vaskerom:

Annet avtrede, antall: 1

Boder:


Privatbiler, antall: 0
Parkeringsforhold: -


Vinduer: ~~xxxxx~~/enkle , nykittet.
Utetthet, råte: Skjevhet, utetthet.

Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer

Grunnsetninger, store skjevheter i grunnmur og laft.
Skjevt golv, fall fra pipe.
Lekkasje ved defekt takvindu. Råte?

Sign.:





NEDRE MØLLENBERGGATE 37 B

OPPMÅLT MARS 1973, ØM/EH

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Møllenberggt. nr. 38 A og B
Betegnelse

Eier 1970 Kvalnes, Gertie (A) Thalseth Georg (B)
Takst kr. 61 000 Areal tomt 560 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring ______ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, avskallet
Vegger Tømmer, liggende faspanel

Tak Valmtak, skifer
To kobbhus mot gaten

Kjeller
Under hele huset

Eksteriør 1880-preg m. prof. hor. bånd i etasjeskiller og under 1. et. vinduer. Brystningspanel. Nyere hele ruter i gamle åpninger. Flat profilert omramming m. overbord på konsoller. Løvsagarbeider under overbord og i felter under vinduer i 2. et.
Interiør

Gårdsplass, Heller, sand, trang.
Uthus To et., bebodd, utstyr som hovedhus.

Ombygging
1875 22.5 Se prot.
1891 Uthus ombygget
1899 Loftsetasje utvidet
1966 To kobbhus mot gate
1969 WC innst. i hovedhus og bakgård
1969 Tilbygg i to et. mot gårdsplass.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 10.5.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberggt.	nr. 38 A og B
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Nedre Möllenberggate nr. 39 a
Betegnelse

Eier 1970 Ole Sollie (siden 1968)
Takst kr. 42 000 Areal tomt 223 m². bygninger 99 m²
Bruk bolig; verkstedlokaler i kjeller.

Oppført 1875 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Hansine Frost Oppr. bruk bolig
Arkitekt Tömmermann Hans Forseth

Plantype

Hovedmål 132o x 64o Etasjer 2½

Grunnmur Gråsteinmur, i god stand.
Vegger Panelt tömmer
Sal- Tak Tegl takstein

Kjeller Stöpt golv

Eksteriør
Liggende panel, Liggende profilert list u. 1.etg. vindu.
Vinduer: 2-fags, med overvindu m. sprosse.
Farve: oker, vindusrammer hvite.
Interiør

Gårdsplass, delvis hellelagt, innelukket m. plank og port.
Uthus i mur.

Ombygging
1886: Endret romoppdeling
1911: Utgraving av full kjeller m. lysgraver
1961: Mont. 1 oljebrenner

Tegninger, oppmålinger
9.7.19o7, plan kjeller, snitt 1:1oo, sign. Th. Borg
Ca. 1911, plan, snitt, fasader 1:1oo.

Ønskelige forandringer
Bad, WC

Omgivelser
Homogent, opprinnelig

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 3.5.1973.
Sign Öistein Mangset

Gate	Nedre Möllenberggate	nr.	39 a
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	foreliggger ikke.		
Fremtidige planer			





Film!



Gate: Nedre Möllenberggate   Matr.nr.: 39 a

Nåværende bruk
Kjeller: trykkeri, verksted, boder   Sidebygn.:
1. etg.: 2 leil. 4 pers.   Bakbygn.:
2. etg.: 2 leil. 5 pers.   Uthus:
kvist: 1 hybel 1 pers.   tils. lo personer

Oppvarming (hovedoppvarming): elektrisitet

Vannklosett, antall: 0   Annet avtrede, antall: 2
Bad/dusj: 0
Vaskerom: störhus i kjeller, ikke i bruk.


Boder:

Privatbiler, antall: 3
Parkeringsforhold: fortausparkering, 1 i veita, 2 på gata.


Vinduer: doble/xxxxx
Utetthet, råte:


Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer

4.5.73. Sign.: Ö.M.



2. etg.





1. etg.

APR.-73. Chris

N. MØLL.BERGGT. 39 A
M: 1:100
KILDE: TRH.KOMM.ARKIV

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Nedre Möllenberggate nr. 39 b
Betegnelse:

Eier 1970: Sverre B. Næss (Nå: Gerd Dal)
Takst kr. 2o 000 Areal tomt 296 m² bygninger 82 m²
Bruk: bolig

Oppført 1877 (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre/Arkitekt: John Holm
Oppr. bruk: bolig

Plantype:
Hovedmål: 12o4 x 452
Etasjer: 2

Grunnmur: gråsteinsmur, god stand
Vegger: panelt tömmer
Tak: Saltak. Skifer.
Kjeller: jordgulv, liten takhöyde utv. nedgang.

Eksteriør: Stående panel
Vinduer: 2-fags med overfelt.
Farve: röd, vindusomr.+övre vindski grönne, vindusrammer + nedre vindski lys gule.
Interiør:

Gårdsplass, Uthus: delvis hellelagt. Nettinggjerde.

Ombygging: Ukjent. ("En gang var det en annen inngang og trapp?") Ingen opplysninger i Trh.komm.arkiv.

Tegninger, oppmålinger: Oppmålt mars 1973, plan 1. og 2. etg., Ö.M.

Ønskelige forandringer: Bad, Wc

Omgivelser: Homogent, opprinnelig.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 3.5.1973.
Sign: Öistein Mangset

II.

Gate Nedre Möllenberggate	nr. 39 b
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder fru Næss i 2. etg.
Mulig kilde: Sv. B. Næss på Hospitalslökka gamlehjem

Tidligere bygning brent/revet


Kultur-, personalhistorie


Reguleringsplan Til hinder for bevaring? foreligger ikke.

Fremtidige planer

Film!

Gate: Nedre Möllenberggate	Matr.nr.: 39 b
Nåværende bruk Kjeller: bod 1. etg.: 1 leil., 2 pers. 2. etg.: 1 leil,, 3 pers. kvist: törkeloft	Sidebygn.: kott, spiskammer Bakbygn.: Uthus: tils. 5 personer
Oppvarming (hovedoppvarming):	ved, olje
Vannklosett, antall: - Bad/dusj: - Vaskerom: -	Annet avtrede, antall: 1
Boder:	
Privatbiler, antall: 1 Parkeringsforhold: i veita	
Vinduer: doble/enkle doble i 2., enkle i 1. etg. Utetthet, råte: noe utette	
Merknader Evt. oppmåling av manglende planer	
	4.5.73 Sign.: Ö.M.





NEDRE MØLLENBERGGATE 39 B	
OPPMÅLT MARS 1973. Ø.M.	MÅL: 1:100

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Nedre Møllenberg gt. nr. 40 A og B
Betegnelse

Eier 1970 Iversen, Kristian (A). Hammer Fritjov (B)
Takst kr. 65000 Areal tomt 561 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring ______ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Tømmer, liggende faspanel

Tak Saltak, tegl.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør 1880-preg m. hor. bånd i etasjeskiller og under 1. et. vinduer. Krysspostvinduer m. hele ruter og flat prof. empirelign omramming. Brystningspanel i 1. et. og i felter
Interiør under vinduer i 2. et.

Gårdsplass, Heller, trang.
Uthus To et. pulttak, ubebodd, dårlig.

Ombygging

1875 1.5 Se prot.
1877 11.4 Se prot.
1960 W.C. innredet i 1. et. og på loft.

Tegninger, oppmålinger

40 B: Modernisert

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Postive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 10.5.1975
Sign J.T.

II.

Gate Nedre Møllenberggt. nr. 40 A og B

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Nedre Möllenberggate nr. 41 a
Betegnelse

Eier 1970 M. Röhmesmo, G. Johnsen
Takst kr. 48 000 Areal tomt 227 m². bygninger 12o m²
Bruk bolig.(i kjeller verkstedlokaler).

Oppført 1875 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Petter Olaus Dahl Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype
Hovedmål 157o x 53o Etasjer 2

Grunnmur
Vegger Panelt tömmer.
Tak Valmet mot NÖ.
Tegl.

Kjeller
fubl kjeller,
1 inng. fra gata,
1 fra gården.

Eksteriør
Stående panel
Vinduer: 2-fags m. horisontal sprosse i övre halvdel.
Farve: hvit.
Interiør

Gårdsplass, Uthus Innelukket med plank og port.

Ombygging 1887: Forlengelse av hovedbygn. (oppr. 17½ alen lang), påbygging av uthus.
1899: Innredn. av kjeller og loft
1913: Mindre endring i kjeller
1922: Innredning av kjöttforretn. og pölsemakeri i kjeller.
1956: Sammenslåing fra 4 leiligheter til 2. 2 stk. bad/WC.
Overstöping av lysgrav.

Tegninger, oppmålinger 1899, planer, snitt, 1:loo, sign. R.K.
1913, plan kjeller, 1:loo,
2o.3.56, plan 1. og 2. etg., 1:loo, sign. K.B.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Homogent og opprinnelig

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 3.5.1973.
Sign Öistein Mangset

II.

Gate Nedre Möllenberggate nr. 41 a

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring? foreliggerikke.

Fremtidige planer

Film?

MB 73

Gate: Nedre Möllenberggate Matr.nr.: 41 a

Nåværende bruk
Kjeller: verksted (sliperi) Sidebygn.:
1. etg.: 1 leil., 2 pers. Bakbygn.:
2. etg.: 1 leil., 3 pers. Uthus:
kvist: törkeloft tils. 5 personer

Oppvarming (hovedoppvarming): fast brensel

Vannklosett, antall: 2 Annet avtrede, antall: 1
Bad/dusj: 2 (for verksted)
Vaskerom: störhus i kjeller, ikke i bruk


Boder: i kjeller

Privatbiler, antall: 0
Parkeringsforhold: 1 mulig inne i gården?


Vinduer: doble/~~[illegible]~~ varerammer
~~[illegible]~~ nye vinduer mot gata.

Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer
"Tilbygd mot SV. Bra tömmer!"

4.5.73. Sign.: E.H.



1570



NEDRE MØLLENBERGGATE 41 A

KILDE: TRH. KOMM. ARKIV, KORRIGERT ETTER KART 1:500. MAI 1973, Ø.M.

MÅL: 1:100

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse: Nedre Möllenberggate nr. 41 b

Eier 1970: Johan Roaldseth (Nå: sönn av JR, 3. generasj. i huset)
Takst kr.: 30 000 Areal tomt: 301 m² bygninger: 113 m²
Bruk: bolig

Oppført (kjent): 1877 tidligst ____ senest ____ omkring (antatt) ____
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre / Arkitekt: Maskinist Edvard Salberg Oppr. bruk: bolig

Plantype:

Hovedmål: 1610 x 560 Etasjer: 2

Grunnmur: gråsteinmur
Vegger: Panelt tömmer
Tak: Valmet mot NÖ
Skifer
Kjeller: utv. nedgang

Eksteriør / Interiør:
Stående panel, båndgesims (profilert list) over 1.etg. vinduer. Balkong/altangang mot gårdsrom. Farve: oker, vindusrammer rödbrune.

Gårdsplass, Uthus: innelukket med plank og port.

Ombygging:
1969: innredn. av 1 WC ved trapperom

Tegninger, oppmålinger:
1969, installasjonsskjemaer 1:100, sign. RKS.

Brann ca. 1925-30. Store skader, "bare tömmeret sto igjen". Store forandringer ved etterfölgende restaurering.

Ønskelige forandringer: Bad, flere WC.

Omgivelser: Homogent og opprinnelig

Vedlikeholdstilstand: A
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 3.5.1973.
Sign: Öistein Mangset

II.

Gate Nedre Möllenberggate nr. 41 b

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring? foreligger ikke.

Fremtidige planer

Film?

Gate: Nedre Möllenberggate   Matr.nr.: 41 b

Nåværende bruk
Kjeller:
1. etg.: 2 leil.
2. etg.: 1 leil.
kvist: klesboder, törkeloft

Sidebygn.: boder
Bakbygn.:
Uthus:

tils. 5 personer

Oppvarming (hovedoppvarming): fast brensel

Vannklosett, antall: 1   Annet avtrede, antall: -
Bad/dusj: - tenker på å legge inn
Vaskerom: -


Boder:


Privatbiler, antall: 0
Parkeringsforhold: -

Vinduer: doble/~~enkle~~ varevinduer
~~Utettheter, råte~~

Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer

4.5.73. Sign.: E.H.





NEDRE MØLL.B.GT 41 B
M: 1:100
KOMM. ARKIV. 1969.

APR.-73.
Chris

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberggt. nr. 42 A og B
Betegnelse

Eier 1970: Barø Arne (A) Haugen, Alv (B)
Takst kr. 112000 Areal tomt 673 m² bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført (kjent) tidligst senest omkring (antatt)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset, stein, hel
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Valmtak, tegl.

Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: 1880-preg. Symmetrisk fasade. Hor.bånd m. fortanning i etasjeskiller. Krysspostvinduer m. flat prof. omramming og utskårne felter under. Tofløyet nyere inng. m. overvindu

Interiør

Gårdsplass, Grus, velstelt.
Uthus: To et. pulttak, ubebodd, dårlig.

Ombygging

1877 11.4 Se prot.
1963 Innredn. 2 stk. wc i 1. et..

Tegninger, oppmålinger

42. B: Delvis modernisert.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Positive

Vedlikeholdstilstand B-C
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 10.5.1975
Sign J.T.

Gate Nedre Møllenberggt.	nr. 42 A og B
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

Gate: Nedre Möllenberggate nr. 43
Betegnelse:

Eier 1970: Inga Lövhaug (1973: Sigfr. Pettersen)
Takst kr. 90 000 Areal tomt 467 m² bygninger 274 m²
Bruk: bolig + forretningslokale i kjeller

Oppført 1885 (kjent) tidligst ___ senest ___ omkring ___ (antatt)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre: Ingebrigt Voldöien — Oppr. bruk: bolig
Arkitekt:

Plantype:
Hovedmål: 1580x780 (hb), 1270x780 (bg) — Etasjer: hovedgård 2½, bakgård 2

Grunnmur: hulrom mot terreng (h.bygn.)
Vegger: panelt tömmer
Tak: H.gård: valmet mot SV, tegl, 6 kobbhus. B.gård: valmet mot NV, skifer.
Kjeller: utgravd under hele hovedbygn., stöpt golv

Eksteriør: Liggende panel, båndgesims (profilert lekt) mellom etasjene. Hovedgård: 6-felts vinduer, bakgård: 2-fags med overfelt. Farve: hvit, vindusrammer röde.
Interiør:

Gårdsplass, Uthus: Innelukket med plank og port.

Ombygging:
1887: Forandring av hovedbygn. samt oppfört nytt uthus.
1896: "Utvidelse av bebyggelsen på tomten".
1929: Innredet forretn.lokaler i kjelleren.
1934: 2 kobbhusvinduer hovedgård
1954: 5 WC i hovedgård, 2 WC i bakgård.
1957: Montert 1 petr.brenner
1960: Nytt skur i gårdsrom
1966: Montert 1 petr.brenner

Tegninger, oppmålinger:
Feb. 1929, kjellerplan, snitt, fasade, 1:100, EHS.
Aug. 1934, loftsplan, snitt, fasade 1:100, sign. E.H.Schistad.
Okt. 1954, planer, oppleggskjema san.inst., 1:50, E. Lövhaug.
5.9.1960, gårdsplan 1:100, oppriss 1:50, sign. E.L.

Ønskelige forandringer: Flere bad

Omgivelser: Homogent og opprinnelig

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 3.5.1973.
Sign Öistein Mangset

Gate Nedre Möllenberggate nr. 43

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder fru Pettersen

Tidligere bygning brent/revet


Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring? foreligger ikke.

Fremtidige planer







Gate: Nedre Möllenberggate Matr.nr.: 43

Nåværende bruk
Kjeller: boder, forretn.(nedlagt) Sidebygn.:
1. etg.: 2 leil., 1 hybell., 7p. Bakbygn.: 4 leil., 4 pers.
2. etg.: 1 leil., 1 hybell., 5p. Uthus: boder
kvist: 1 hybel 1 pers. tils.: 13+4= 17 pers.

Oppvarming (hovedoppvarming): 4 olje, resten fast brensel

Vannklosett, antall: 5 + 2 Annet avtrede, antall: -
Bad/dusj: 2
Vaskerom: störhus i kjeller, delvis i bruk


Boder:

Privatbiler, antall: 3
Parkeringsforhold: 1 garasje, resten på fortau

Vinduer: doble/enkle delvis doble
~~Uteethet, råte:~~


Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer

4.5.7 3. Sign.: Ö.M.




1.ETG


N



M: 1:100
N. MØLLENBERGGT 43
(HOVEDGÅRD)
ARKIVET, T.K.
APR. 1973



1. ETG



2. ETG.



M=1:100
N. MØLLENBERGGT. 43
(BAKGÅRD)
ARKIVET, T.K. 8-12-1954
TEGN. APR. 1973. TOM

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberg gt. nr. 44 A og B
Betegnelse

Eier 1970: Olav Garmo (A) Trondheim kommune (B)
Takst kr.: 80 000 Areal tomt: 604 m². bygninger m²
Bruk: Bolig Kontorer

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Stående panel.
Tak: Valmtak. Tegl.
Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Modernisert 1.etasje. Jevnt fordelte to-fagsvinduer m. tre ruter og flat prof.omr. i 2.etasje. Løvsagarbeider under gesims.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Tre etasje. Pulttak. Bebodd. Bra.

Ombygging:
1876 22.7. Se protokoll. BA.
1896 Forandring av uthus.
1945 Nytt trappehus i mur.
1970 Vinduer. skiftet til "hele" ruter.

Tegninger, oppmålinger

44.B: Oppr. preg.
Dårlig vedlikeholdt.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: A-B
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: -
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 10.5.1975.
Sign: J.T.

II.

Gate	N.Møllenberg gt.	nr.	44 A og B
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Nedre Möllenberggate nr. 45
Betegnelse

Eier 1970 Asbjörn Ludvigsen (siden 1952)
Takst kr. 85 000 Areal tomt 408 m² bygninger 236 m²
Bruk bolig

Oppført 1889 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Karl M. Iversen Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 142o x 82o Etasjer 2 ½

Grunnmur gråsteinmur
Vegger panelt tömmer

Tak Saltak. Skifer.

~~skifertekking~~

Kjeller full kjeller under hovedbygn., stöpt golv.

Eksteriør
Liggende panel. Båndgesims (profilert list) mellom etasjene. Vinduer: 2-fags med overfelt m. sprosse. Farve: olivengrönn, vindusrammer hvite/röde.
Interiør
Bakgården har stående panel.

Gårdsplass, Uthus innelukket med plank og port.

Ombygging 1899: Innredet 2 boligrom i bakbygn.
1935: 4 kobbhusvinduer
1953: 3 WC under hovedtrapp i kjeller.
1958: Oppf. kiosk for porthandel
196o: Montert 2 petr.brennere
1962: Oppfört garasje
1965: Ett WC i alle etasjer, bad i 2. etg. h.bygn.

Tegninger, oppmålinger 1898, prosjekt for bakbygn. mot Nonnegt., avslått.
1899, planer, snitt, fasade bakbygn. (nytt forslag), 1:1oo.
Mars 1935, Loftsplan, snitt, fasade, 1:1oo, sign. E.H.Schistad.
11.1o.1958, plan, oppriss kiosk, 1:1oo, sign. O. Aasheim.
7.4.1965, planer, snitt 1:1oo, sign. O.Aa. (hovedgård).
14.7.1957, plan 1. etg. og kjeller, snitt (h.gård), sign. P.G.

Bakgården fortelles å ha vært brukt som stall.

Ønskelige forandringer
Mangler törkeloft.
Flere bad

Omgivelser
Homogene og opprinnelige

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 3.5.1973.
Sign Öistein Mangset

Gate Nedre Möllenberggate	nr. 45
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder A. Dahl A. Ludvigsen	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring? foreligger ikke.	
Fremtidige planer	









Gate: Nedre Möllenberggate Matr.nr.: 45

Nåværende bruk
Kjeller: boder + lager for kiosk
1. etg.: 2 leil., 3 pers.
2. etg.: 1 leil., 2 pers.
kvist: 2 hybler, 4 pers.
Sidebygn.:
Bakbygn.: boder + 2 hybelleil., 4 pers.
Uthus: kiosk, vedskur, garasjeskur
tils. 13 personer

Oppvarming (hovedoppvarming): 2 olje, resten fast brensel

Vannklosett, antall: Annet avtrede, antall: -
Bad/dusj: 1
Vaskerom: störhus i kjeller, ikke i bruk

Boder:

Privatbiler, antall: 2
Parkeringsforhold: 1 garasje, 1 parkeringsskur


Vinduer: doble/enkle Delvis doble, resten i dårlig forfatning.
Utetthet, råte:

Merknader
Evt. oppmåling av manglende planer


Eieren fikk tilbud om salg til eiendomsmegler for ett år siden (også nabogården nr. 43). Virker patriotisk.

Leieboer klager over dårlig vedlikehold.
Misnöye også registrert fra tidligere leieboer i bakgården.

4.5.73. Sign.: Ö.M.



2. ETG.




1. ETG.


HOVEDGÅRD



NEDRE MØLLENBERG GT. 45
M = 1:100 APR. 1973. ANNE-BRITH
ARKIVET TRONDHEIM KOMMUNE



2.ETG.



1.ETG.

BAKGÅRD



NEDRE MØLLENBERGGT. 45
M = 1:100 APR. 1973, ANNE-BRITH
ARKNET TRONDHEIM KOMMUNE

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberg gate nr. 46 A og B
Betegnelse

Eier 1970: Martin Røstvold
Takst kr. 35 000 Areal tomt 294 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Tegl, delvis pusset. Hel.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak: Valmtak. Tegl.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Symmetrisk fasade med 1880 års preg. Løvsagarbeider under gesims og under prof.hor.bånd under 2.etg.vinduer. T-post vinduer med to ruter. Flat prof.omr. m. fortanning under overbord.
Interiør

Gårdsplass, Heller. Trang, men trivelig.
Uthus: To etg. valmtak. Ubebodd. Fasadeutstyr som hovedhus bør bev.

Ombygging: 1878 12.10. Se prot.
1880 Uthus oppført.

Tegninger, oppmålinger

46 B: Valmtak. Tegl.
Stående panel.
Tofagsvinduer m.flat omr.
Bra. Forhage.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 10.5.75
Sign J.T.

II.

Gate	N.Møllenberg gate	nr.	46 A og B
Eldre bilder		Foto	

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

46A.

138,1 utsnitt

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberggt. nr. 48
Betegnelse:

Eier 1970: Vinje, Elmar
Takst kr. 32000 Areal tomt 277m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført (kjent) 1887 tidligst senest omkring (antatt)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein, sprukket
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak: Saltak, skifer, kobbhus
Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: Symm. fasade m. T-post vinduer. Flat prof. omr. m. overbord på konsoller.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Heller, gras, ustelt.
En et. pulttak, ubebodd, dårlig.

Ombygging:
1887 Bygget. anmeldt
1946 To kobbhus oppf.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.6.1975
Sign J.T.

Gate N. Møllenberg gate **nr.** 48

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

138.1
Utsnitt

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Møllenberg gate nr. 51
Betegnelse

Eier 1970 Georg Arnø
Takst kr. 50 000 Areal tomt 407 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1897 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tømmer liggende faspanel.
Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Modernisert med to-delte ruter.

Interiør

Gårdsplass, Ustelt.
Uthus En etg. åpent skur.

Ombygging
1897 Nybygg anmeldt.
1898 Uthus oppført.
1934 Kobbhus oppført.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	-

Dato 1.7.1975.
Sign J.T.

II.

Gate	Nedre Møllenberg gate 51.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Nedre Møllenberg gt. nr. 53.
Betegnelse

Eier 1970: Johan E. Sumstad
Takst kr. 68 000 Areal tomt 558 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført 1897 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Skifer. Kobbhus.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Som nr. 51.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging: 1897 Nybygg anmeldt.
1898 Uthus oppført.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	–

Dato 1.7.75
Sign J.T.

II.

Gate Nedre Møllenberg gt. nr. 53

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

138.36
Utsnitt

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate Nedre Møllenberg gate **nr.** 54
Betegnelse

Eier 1970 Gunvor Nilsen
Takst kr. 65 000 **Areal tomt** 559 **m².** **bygninger** **m²**
Bruk Bolig

Oppført 1899 (KJENT) **tidligst** ____ **senest** ____ **omkring** ____ (ANTATT)
Siste brann **Tidligere branner**

Byggherre **Oppr. bruk**
Arkitekt

Plantype

Hovedmål **Etasjer** 2

Grunnmur Pusset stein Hel.
Vegger Tømmer.Liggende buet faspanel.
Tak Valmtak.SkiferKobbhus.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør T-post vinduer, dels i grupper.Rikt profilert halvsøyle omramming m.overbord på konsoller. Hor.bånd under vinduer.To-fløyet fyllingsdør m.overvindu.

Interiør

Gårdsplass, Hage.Grus.Velstelt.
Uthus To etg..Bakhus.Enklere utstyrt.Bebodd.Bra.

Ombygging
1898 Nybygg anmeldt.
1900 Privet oppført.
1931 (37) Kobbhus oppført.
1959 Dusj/wc innredet.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate	Nedre Møllenberg gt. nr. 54
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

137,31

I.

Gate: Nedre Møllenberg gt. nr. 55
Betegnelse:

Eier 1970: Ketil Eriksen
Takst kr.: 65 000 Areal tomt 524 m². bygninger m²
Bruk: Bolig. Forretning.

Oppført: 1897 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål
Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Skifer. Kobbhus.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Symetrisk fasade m.T-post vinduer. Flat prof.omr. m. overbord på konsollrekke .Hor. bånd.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Grus. Bakhage. Velstelt. To.etg. Saltak. Ubebodd. Dårlig.

Ombygging:
1897 Bygn. anmeldt.
1898 Uthus oppført.
1927 Ominnredn. til butikker.
1948 Kobbhus oppført.
1951 WC innredet.
1975 Vinduer skiftet.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 1.7.1975.
Sign: J.T.

II.

Gate	nr.
Nedre Møllenberg	55

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

138.36 utsnitt

138.34

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Nedre Møllenberg gt. nr. 56
Betegnelse

Eier 1970: Bjørn Larsen
Takst kr. 75 000 Areal tomt 611 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført 1899 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Liggende buet faspanel.
Tak: Valmtak.Skifer.Kobbhus.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Som nr. 54.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging:
1898 Nybygg anmeldt.
1935 Kobbhus oppført.
1951 WC innredet.
1961 Ominnredning.
1976 Total ombygging av s/v del, bakgård. 2 etromsleil. og boder innredet til en 2 1/2 etg. leilighet

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B-C
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato 1.7.75.
Sign J.T.

Gate Nedre Møllenberg gt. nr. 56

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

140.24 utsnitt

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Möllenberg gate nr. 57
Betegnelse

Eier 1970 Bakken, Peder
Takst kr. 70.000 Areal tomt 680 m². bygninger m²
Bruk Bolig, forretning

Oppført 1897 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tömmer. Liggende faspanel.
Tak Valmtak. Skifer.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer m. flat prof. omr. og overbord på konsoller. Hor.bånd.

Interiør

Gårdsplass, Heller. Velstelt.
Uthus Bakgård i to etg. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging
1897 Nybygg anmeldt.
1934 Melkeutsalg innredet.
1962 Butikker slås sammen.
1972 Ominnredning.
1975 Kobbhus oppfört.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering C

Prioritering C

Dato 1.7.75
Sign J.T.

II.

Gate N. Möllenberg gate	nr. 57
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

138,37

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Möllenberg gate nr. 58

Betegnelse

Eier 1970 Sumstad, Lauritz

Takst kr. 95.000 Areal tomt 712 m². bygninger m²

Bruk Bolig

Oppført 1899 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)

Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk

Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.

Vegger Tömmer. Liggende faspanel.

Tak Valmtak. Skifer.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr. og lövsagarbeider under markert overbord. Fort. hor.bånd under vinduer. To-flöyet inng.dör m. fyllinger og overvindu. Treflöyet portdör m. fyllinger.

Interiør

Gårdsplass, Uthus Bakhus i to etg. Bebodd. Bra.

Ombygging

1899 Nybygg anmeldt.
1904 Kjeller innredet til melkeutsalg.
1962 WC innredet.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.75

Sign J.T.

II.

Gate N. Möllenberg gate	nr. 58
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

140,24

140.23

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse

I.

Gate N. Möllenberg gate nr. 59
Betegnelse

Eier 1970 Hegstad, Lorentz Olav
Takst kr. 55.000 Areal tomt 737 m² bygninger m²
Bruk Bolig, forretning.

Oppført 1896 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tömmer. Liggende faspanel.

Tak Valmtak, skifer.

Kjeller
Under hele huset.

Eksteriør Enkel fasade m. jevnt fordelte T-post vinduer. Flat prof. omr. m. overbord på konsoller. Hor.bånd.

Interiør

Gårdsplass, Grus. Ustelt.
Uthus Bakhus. To etg. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging
1895 Nybygg anmeldt.
1933 Kobbhus oppfört.
1963 WC installert.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.75
Sign J.T.

II.

Gate N. Möllenberg gate	nr. 59
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

140.19

140.20

I.

Gate N. Möllenberg gate nr. 60
Betegnelse

Eier 1970 Arne Bagöien A/S
Takst kr. 100.000 Areal tomt 679 m², bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1902 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Pusset mur. Hel.

Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus.

Kjeller
Under hele huset.

Eksteriør Enkel pussfasade m. T-post vinduer. Flat prof. trelign. hor.bånd under vinduer, samt prof. vindusomramming.

Interiør Under ominnredning.

Gårdsplass, Heller. Mörk. Ustelt.
Uthus En etg. skur.

Ombygging
1902 Nybygg anmeldt.
1928 Ominnredning.
1946 Kobbhus oppfört.
1960 Bad/WC installert.
1975 Ominnredning.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering C

Prioritering -

Dato 1.7.75
Sign J.T.

Gate N. Möllenberg gate	nr. 60
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

140.22

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Møllenberg gate nr. 61
Betegnelse

Eier 1970 Jervan Ruth
Takst kr. 70 000 Areal tomt 651 m² bygninger m²
Bruk Bolig, forretning.

Oppført 1896 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Tømmer, liggende faspanel.
Tak Valmtak, skifer, kobbhus.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Symmetrisk fasade om trefags vinduer i midten. Ellers T-post vinduer m. delt overvindu. Flat prof. omr. m. overbord på konsoller. Fortanning og løvsagarbeider. Prof.
Interiør hor. bånd og brystn. panel.

Gårdsplass, Asfalt. Gras. Hage. Meget velstelt.
Uthus Bakhus i to et. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging

1896 Nybygg anmeldt
1969 Kobbhus oppført

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberg gt. nr. 61

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

Gate N. Møllenberg gate nr. 62
Betegnelse

Eier 1970 Hassel M. og Wold M.
Takst kr. 50 000 Areal tomt 698m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1897 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Tømmer, liggende faspanel.
Tak Valmtak, skifer, kobbhus.

Kjeller Under hele huset

Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr. Hor.bånd og brystn.panel. Kraftig overbord. To-fløyet fyllingsdør m. overvindu.

Interiør

Gårdsplass, Hage, plen. Meget velstelt.
Uthus Bakgård i to e. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging

1896 Nybygg anmeldt.
1937 Kobbhus oppført.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate Nedre Møllenberggate **nr.** 62

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

140.22 Utsnitt

1.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Nedre Møllenbergs gate nr. 63
Betegnelse

Eier 1970 Kaare Holand
Takst kr. 55 000 Areal tomt 646 m². bygninger m²
Bruk Bolig, forretning.

Oppført 1896 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.
Tak Valmtak. Skifer.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Som nr. 61.

Interiør

Gårdsplass, Gras. Grus. Bra.
Uthus Bakgård i to etasjer.Som forhus. Bebodd.Bra.

Ombygging 1896 Nybygg anmeldt.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.75.
Sign J.T.

Gate Nedre Møllenbergs gate	nr. £
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

140.20

I.

Gate Nedre Møllenberg gt. nr. 64
Betegnelse

Eier 1970 Buran, Arnold
Takst kr. 48 000 Areal tomt 582 m². bygninger m²
Bruk Bolig.

Oppført 1897 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tømmer, Liggende faspanel.
Tak Valmtak. Skifer.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør 1890-preg.

Interiør

Gårdsplass, Gras. Grus. Bra.
Uthus To etg. Bakhus. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging 1897 Nybygg anmeldt.
1973 Bad/wc innredet.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive.

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.75.
Sign J.T.

II.

Gate Nedre Møllenberg gate	nr. 64
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

Gate N. Møllenberg gate nr. 65
Betegnelse

Eier 1970 Roaldseth Nancy
Takst kr. 75 000 Areal tomt 693 m², bygninger m²
Bruk Bolig, forretning.

Oppført 1896 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål
Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel
Vegger Tømmer, liggende faspanel.
Tak Valmtak, skifer.

Kjeller
Under hele huset.
Forretning i kjeller.

Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. delt overvindu. Flat prof. omr. m. overbord på konsoller. Hor. bånd. og brystn.-panel. To fløyet fyllingsdør m. overvindu. Trapp m. smijerns-rekkverk.

Interiør

Gårdsplass, Uthus Heller, trang.
Bakhus i to et. Som forhus. Bebodd, bra.

Ombygging
1895 Nybygg anmeldt
1968 Bad/WC oppført
1973 Tak over bilplass oppført

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberg gate nr. 65

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

140.27

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Nedre Møllenberg gate nr. 66
Betegnelse

Eier 1970: Johan Antonsen
Takst kr. 60 000 Areal tomt 560 m². bygninger m²
Bruk

Oppført 1896 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Liggende faspanel.
Tak: Valmtak.Skifer. Kobbhus.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Jevnt fordelte T-postvinduer. med. flat prof.omr. Overbord.på konsoller.To-fløyet fyllingsdør. Trapp med smijernsrekkverk. Hor.bånd med fortanning.

Interiør

Gårdsplass, Heller. Gras. Velstelt.
Uthus: To etg. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging:
1894 Nybygg anmeldt.
1939 Kobbhus oppført.
1969 Forandring.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.1975.
Sign J.T.

II.

Gate N.Møllenberg gt. nr. 66

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

139,34 utsnitt

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N.Møllenberg gt. nr. 67
Betegnelse

Eier 1970: Møllegård, Sverre
Takst kr. 65 000 Areal tomt 465 m². bygninger m²
Bruk: Bolig, verksted.

Oppført (KJENT): 1894 tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål — Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tømmer. Liggende faspanel.
Tak: Valmatak. Skifer.

Kjeller: Under hele huset. Verksted i kjeller.

Eksteriør: Jevnt fordelte T-post- vinduer med flat.prof. omr. og overbord på konsoller. Flagstang på fasaden.

Interiør

Gårdsplass, Grus, ustelt, heller.
Uthus: To etg. Som forhus. Bebodd. Dårlig.

Ombygging:
1894. Nybygg anmeldt.
1932 Ominnredning.
1975 Innredning av slipeverksted.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	-

Dato: 1.7.1975
Sign: J.T.

II.

Gate N.Møllenberg gt. **nr.** 67

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

140,26 utsnitt

I.

Gate N. Møllenberg gate nr. 68
Betegnelse

Eier 1970 Hovind, Halvor og Brynhild
Takst kr. 50000 Areal tomt 583 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1891 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.
Tak Valmtak. Skifer.

Kjeller
Under hele huset.

Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer med flat prof.omr. og overbord på konsoller. Hor.bånd i etasjeskiller. Trapp med smijernsrekkverk.

Interiør

Gårdsplass, Asfalt. Velstelt.
Uthus To etasjer bakgård. Som forhus.Bebodd. Bra.

Ombygging 1891 Nybygg anmeldt.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N.Møllenberg gt.	**nr.** 68
Eldre bilder	**Foto**

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

139.26 utsnitt

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Møllenberggt. nr. 69
Betegnelse

Eier 1970 Steen Knut
Takst kr. 65 000 Areal tomt 549 m² bygninger m²
Bruk Bolig, forretning

Oppført 1891 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Tømmer, liggende faspanel
Tak Valmtak, skifer

Kjeller
Under hele huset
Forretn. i kjeller

Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr. Overbord på konsoller. Kraftige hor.bånd m. fortanninger og løvsagarbeider under vinduer i begge etg. Brystn.panel.

Interiør

Gårdsplass, Grus, gras, ustelt.
Uthus To et. bakhus. Som forhus. Bebodd. Dårlig.

Ombygging
1891 Nybygg anmeldt
1945 Ombygging av inngangsparti

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberggt. nr. 69

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Møllenberggt. nr. 70
Betegnelse

Eier 1970 Gjævran Odd
Takst kr. 90 000 Areal tomt 502 m² bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1891 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 3

Grunnmur Pusset stein, sprekker.
Vegger Tømmer, liggende faspanel.
Tak Valmtak, skifer
Kjeller Delvis

Eksteriør Symmetrisk fasade m.T-post vinduer. Flat prof. omr., overbord på konsoller. Inng. dør m. overvindu.

Interiør

Gårdsplass, Heller, velstelt
Uthus To et. bakgård. Som forhus. Delv. bebodd.Bra

Ombygging 1891 Nybygg anmeldt
1954 W.C. innredet

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberggt. nr. 70

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

139.31 Utsnitt

I.

Gate N. Møllenberggt. nr. 71
Betegnelse

Eier 1970 Sundet Carl
Takst kr. 65 000 Areal tomt 523 m². bygninger m²
Bruk Bolig, forretning

Oppført 1896 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)

Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Tømmer, liggende faspanel.
Tak Valmtak, skifer.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer. Flat prof. omr. m. overbord på konsoller.

Interiør

Gårdsplass, Grus, ustellt.
Uthus To et. bakgård, som forhus, bebodd, dårlig.

Ombygging
1896 Nybygg anmeldt
1936 Fiskematforretning innredet
1946 Kobbhus innredet
1966 Trapp endret
1966 W.C. innredet

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B-C
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberg gate	nr. 71
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

133.9 utsnitt

71 ↓

← Wessels gt. 13

133.9

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Møllenberg gate nr. 72
Betegnelse

Eier 1970 Solem, Inga Othilie
Takst kr. 82000 Areal tomt 571 m² bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1891 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel
Vegger Tømmer, liggende faspanel
Tak Valmtak, skifer,

Kjeller Under hele huset

Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr. og overbord på konsoller. Fortanning under overbord og hor.-bånd i etasjeskiller. To fløyet inng. dør m. overvindu.

Interiør

Gårdsplass, Uthus Heller, brostein, velstelt.
To et. bakgård. Som forhus.. Bebodd. Bra.

Ombygging

1891 Nybygg anmeldt
1959 W.C. innstallert
1960 Kobbhus oppført

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberggate nr. 72

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate: N. Møllenberggt. nr. 73
Betegnelse:

Eier 1970: Lademoen kristelige ungdomsforening
Takst kr.: 75000 Areal tomt: 819 m². bygninger: m²
Bruk: Menighetshus

Oppført: 1896 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: Etasjer: 1, dels 2.

Grunnmur: Pusset mur, hel
Vegger: Tømmer, liggende faspanel
Tak: Valmtak, skifer
Kjeller: Under hele huset

Eksteriør: Fasade oppdelt av vertikale "laftekasser" store tre-fagsvinduer m. flat prof. omr. ett i hvert felt, brystn.-panel.

Interiør:

Gårdsplass, Grus, ustelt.
Uthus: Ingen

Ombygging:
1896 Nybygg anmeldt
1905 Forandring av kjelleretg.
1916 Verksted innredet
1931 Fiskeutsalg innredet
1952 Nytt trappehus, w.c. innredet
1953 Gml. utv. trapp fjernet

Tegninger, oppmålinger:

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B-C
Prioritering	-

Dato: 1.7.1975
Sign: J.T.

II.

Gate N. Møllenberggt.	nr. 73
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

133,12

133,8

I.

Gate N. Møllenberg gate nr. 74
Betegnelse

Eier 1970 Tande, Oline
Takst kr. 53 000 Areal tomt 425m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1896 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel
Vegger Tømmer, liggende faspanel
Tak Valmtak, skifer, kobbhus

Kjeller Delvis

Eksteriør 1890 T-post vinduer i grupper. Flat prof. omr. m. overbord på konsoller. Hor. bånd under vinduer. Brystn. panel

Interiør

Gårdsplass, Grus, heller, ustelt.
Uthus To et. bakhus, som forhus, bebodd, bra.

Ombygging

1895 Nybygg anmeldt
1957 W.C innredet

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberg gate	nr. 74
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Møllenberggt. nr. 75
Betegnelse

Eier 1970 Morken, Birger
Takst kr. 90 000 Areal tomt 617m². bygninger m²
Bruk Bolig frisersalong

Oppført 1896 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein hel.
Vegger Tømmer, liggende faspanel.
Tak Valmtak, skifer,

Kjeller
Under hele huset
Frisesalong i kjeller

Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr., kraftig overbord m. profilering og fortanning båret på konsoller. To-fløyet inng.dør m. fyllinger og overvindu.
Interiør Trapp m. smijernsrekkverk.

Gårdsplass, Grus, ustelt.
Uthus To et. bakgård. Som forhus, bebodd, bra.

Ombygging
1896 Nybygg anmeldt
1913 Forandring
1957 W.C innredet

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

Gate N. Møllenberg gt. nr. 75

II.

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

133.33

133.14

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: N. Møllenberg gate nr. 76a
Betegnelse

Eier 1970: Dalemo, Edith
Takst kr. 78 000 Areal tomt 602 m², bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført 1895 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann / Tidligere branner

Byggherre / Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål / Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein, sprukket.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Valmtak, skifer

Kjeller: Delvis.

Eksteriør: T-postvinduer, delvis grupper.Flat prof.omramming med overbord på konsoller.Prof.hor.bånd under vinduer.

Interiør

Gårdsplass, Grus, ustelt.
Uthus: Bakgård i 2 etasjer. Som forhus.Bebodd.Dårlig.

Ombygging:
1895 Nybygg anmeldt.
1954 WC innredet.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: C
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

Gate N.Møllenberg nr. 76A

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse: N. Møllenberg gt. nr. 76B

Eier 1970: Petter Pettersen
Takst kr. 65 000 Areal tomt 493 m². bygninger m²
Bruk: Bolig.

Oppført 1891 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein, hel.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Valmtak, betongpanner.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Delvis modernisert med hele ruter.

Interiør

Gårdsplass, Grus. Ustelt.
Uthus: Bakhus i 2 etasjer. S.forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging:
1890 Bygn.anmeldt.
1953 Leilighet innredet i bakgård.
1954 " " " "

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering C

Priori'ering -

Dato 1.7.1975.
Sign J.T.

Gate N. Møllenberg gate nr. 76B	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

Gate N.Møllenberg gate nr. 77
Betegnelse

Eier 1970 Jens Mellemseter
Takst kr. 80 000 Areal tomt 617 m². bygninger m²
Bruk Bolig, forretning.

Oppført 1896 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Tømmer, liggende faspanel.
Tak Valmtak, skifer.
Rennekasse på konsoller.

Kjeller Under hele huset.
Forretn, kjeller.

Eksteriør T-post vinduer delvis i grupper. Flat prof.omr.med overbord på konsoller.Prof.hor.bånd med fortanninger under vinduer. Brystn.panel.

Interiør

Gårdsplass, Grus, ustelt.
Uthus To etasjes bakhus.Som forhus.Bebodd.Bra.

Ombygging
1896 Nybygg anmeldt.
1915 Forandring i kjeller.
1919 Forandring.
1960 Forandring av inngang.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.1975.
Sign J.T.

II.

Gate N.Møllenberg gt. nr. 77	
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Nedre Møllenberg gate nr. 78
Betegnelse

Eier 1970: Trygve Bjørgan
Takst kr. 48 000 Areal tomt 516 m². bygninger m²
Bruk: Kontorer.

Oppført 1891 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Sprukket.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel.
Tak: Valmtak, skifer.
Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Modernisert med hele ruter.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Asfalt. Parkeringsplass.
Bakgård i to etasjer. Som forhus. Kontorer. Bra.

Ombygging:
1890 Nybygg anmeldt.
1894 Forandring.
1971 Bruksendring.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B-C

Prioritering -

Dato 1.7.1975.
Sign J.T.

II.

Gate	N.Møllenberg gt.	nr.	78

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Modernisert med hele ruter.

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

I.

Gate: N.Møllenberg gt. nr. 79
Betegnelse

Eier 1970: Trondheims Malerforretning
Takst kr.: 85000 Areal tomt 779 m². bygninger m²
Bruk: Bolig, forretning.

Oppført: 1899 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann
Tidligere branner

Byggherre
Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål
Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein hel.
Vegger: Tømmer, liggende faspanel endel pusset mur.
Tak: Valmtak.Betongpanner

Kjeller: Under hele huset. Forretning i kjeller.

Eksteriør: √ Jevnt fordelte T-postvinduer.med flat prof.omr.Overbord på konsoller.En ende pussfasade der alle detaljer i panelfasade er forsøkt kopiert.

Interiør

Gårdsplass, Grus. Ustelt. Heller.
Uthus: To etasjers bakhus. Som forhus. Delvis bebodd. Bra.

Ombygging:
1898 Nybygg anmeldt.
1960 WC innredet.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B-C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	-

Dato: 1.7.1975.
Sign: J.T.

II.

Gate N.Møllenberg gt. nr. 79	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

132.21A

133.19

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	N.Møllenberg gt. nr. 80
Betegnelse	
Eier 1970	Margit Tiller
Takst kr.	70 000 Areal tomt 479 m². bygninger m²
Bruk	Bolig.
Oppført (KJENT)	1895 tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein,hel.
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.
Tak	Valmtak. Skifer.
Kjeller	Under hele huset.
Eksteriør	Enkel fasade med jevnt fordelte T-postvinduer. Delt overvindu. Flat prof. omr. med overbord på konsoller. Fortanning under, samt fortannet hor.bånd under vinduer.
Interiør	Trapp med smijernsrekkverk.
Gårdsplass,	Heller, gras, velstelt.
Uthus	Bakhus.to etg. Som forhus.Bebodd. Bra.
Ombygging	1895 Nybygg anmeldt. 1946 WC innredet. 1952 Ominnredning.
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	1.7.1975.
Sign	J.T.

II.

Gate	N.Møllenberg gt.	nr.	80

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Nedre Møllenberg gate nr. 82

Betegnelse:

Eier 1970: A/S Cylinderservice

Takst kr. 95 000 Areal tomt 749 m². bygninger m²

Bruk: Bolig

Oppført: 1891 (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)

Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:

Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein, hel.

Vegger: Tømmer, liggende faspanel.

Tak: Valmtak. Skifer.

Kjeller: Under huset.

Eksteriør: Modernisert. Nye vinduer i gml. omramming. Smijernsrekkverk.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus: Grus. Heller. Velstelt.
To etg. Som forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging:
1891 Nybygg anmeldt.
1918 Garasje oppført.
1974 Uthus ominnredet.

Tegninger, oppmålinger:

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering: -

Dato: 1.7.1975.
Sign: J.T.

II.

Gate N.Møllenberg gt. nr. 82

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N.Møllenberg gate nr. 84-86
Betegnelse

Eier 1970 Kristian O. Strand.
Takst kr. 120 000 Areal tomt 806 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1896 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 3

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Mur. Dels pusset og fuget.
Tak Saltak. Skifer.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Pussfasade med enkel prof. i 1.etasje. I 2. og 3. etasje vinduer i vertikale felter av fuget tegl. Stukkarbeider mellom viduer. T-postvinduer.

Interiør

Gårdsplass, Asfalt. Heller, Ustelt.
Uthus Garasjer i en etasje. Bra. To-etasjes murhus.Bebodd. Dårlig.

Ombygging
1896 Nybygg anmeldt.
1899 Murbyggning oppført, senere nedrast.
1950 WC innredet.
1953 Hybler innredet på loft.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975.
Sign J.T.

II.

Gate	N.Møllenberg gate nr. 84-86
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

Gate N. Møllenberggt. nr. 85
Betegnelse

Eier 1970 Kraakmo, Arvid m/fl.
Takst kr. 65 000 Areal tomt 272 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1912 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer $2\frac{1}{2}$

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Fuget huggen stein.

Tak Mansardtak m. midtark og inntrukne loftsvinduer.

Kjeller

Under hele huset.

Eksteriør Tiln. symmetrisk fasade m. større og mindre todelte vinduer. Ingen omramming, buevinduer i midtark.

Interiør

Gårdsplass, Asfalt, gras, ustelt.
Uthus Ingen

Ombygging

1912 Nybygg anmeldt
1972 Fasadeendring

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberggt. nr. 85

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

135.1 utsnitt

I.

Gate N. Møllenberg gt. nr. 88
Betegnelse

Eier 1970 Lykke-Moholt A/S
Takst kr. 75000 Areal tomt 463 m² bygninger m²
Bruk Bolig, kontorer

Oppført 1897 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 3

Grunnmur P.stein, hel.
Vegger Mur, dels pusset og fuget.
Tak Saltak, skifer.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør 1 et. modernisert m. utstillingsvinduer. 2. og 3. et. identisk m. nr. 84-86.

Interiør

Gårdsplass, Heller, grus, hage, ordentlig.
Uthus To et. pulttak, murhus, bebodd, dårlig.

Ombygging
1896 Nybygg anmeldt.
1900 Murbygn. oppført.
1966 Ombygging.
1971 Tilbygg på gårdsplass.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

Gate N. Møllenberggt	nr. 88
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate N. Møllenberggt. nr. 90
Betegnelse

Eier 1970 Sivertsen, Petra
Takst kr. 90 000 Areal tomt 438 m² bygninger m²
Bruk Bolig, kontorer

Oppført 1900 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 3

Grunnmur Pusset stein, hel.
Vegger Mur, pusset.
Tak Saltak, skifer

Kjeller U.H.

Eksteriør I 1. et. pussfasade m. fuging i store formater. 2. og 3. et. oppdelt vertikalt m. halvsøyler som vindusomr. og stukkarbeider mellom vinduer. Hor.bånd mellom 1. og 2. et. T-post vinduer.Tofløyet fyllingsdør som port.

Interiør

Gårdsplass, Betong, trist.
Uthus Ingen

Ombygging
1892 Nybygg anmeldt

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
I oppløsning

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 1.7.1975
Sign J.T.

II.

Gate N. Møllenberggt.	nr. 90
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	